



Акт осмотра автомобиля

АвтоОтвет · подбор и осмотр автомобилей · Санкт-Петербург · +7 (962) 692-26-26

АКТ №
0042

ДАТА И ВРЕМЯ
20.10.2026, 11:30

МАРКА, МОДЕЛЬ Skoda Octavia A7	ГОД 2016	ГОС. НОМЕР A123BC 178	ПРОБЕГ, КМ 142 300	ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПО ПТС 3
VIN XW8ZZZ5EZGG000000	ДВИГАТЕЛЬ / КПП / ПРИВОД 1.8 TSI 180 л.с. / DSG-7 / передний			
ЗАКАЗЧИК (ИМЯ, ТЕЛЕФОН) Алексей, +7 900 000-00-00	МЕСТО ОСМОТРА, ПРОДАВЕЦ СПб, ул. Салова, 70; частное лицо			

КУЗОВ: ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЛКП

Ц царапина · С скол · В вмятина · Т трещина · Р коррозия · О перекрас/шпатлёвка · З заменён · Д следы ремонта

Слева

Справа

Сверху

Толщина ЛКП, мкм. Завод ≈ 80–140, перекрас 160–250, шпатлёвка 300+ (пластик не замеряется)

Панель	МКМ
Капот	112
Крыло пер. лев.	104
Дверь пер. лев.	98
Дверь зад. лев.	131
Крыло зад. лев.	109
Крыша	95
Багажник	118
Крыло зад. прав.	102
Дверь зад. прав.	246 перекрас
Дверь пер. прав.	101
Крыло пер. прав.	99
Порог лев. / прав.	120 / 118

ОСМОТР

ОК · ! замечание · × неисправно

Кузов и салон	ОК	!	×	Ходовая и тормоза	ОК	!	×	Двигатель и КПП	ОК	!	×
Зазоры, следы ремонта/сварки	☐	☒	☐	Подвеска, ступи	☒	☐	☐	Холодный пуск, работа	☒	☐	☐
Лонжероны, арки, днище	☒	☐	☐	Амортизаторы, пружины	☐	☒	☐	Масло, течи	☒	☐	☐
Стёкла, оптика	☒	☐	☐	Рулевое управление	☒	☐	☐	Дым, охлаждение	☒	☐	☐
Салон: износ, запах, влага	☐	☒	☐	Тормоза: диски, колодки	☐	☒	☐	Эндоскопия / компрессия	☒	☐	☐
Электрика, климат, SRS	☒	☐	☐	Шины: износ, дата	☒	☐	☐	Переключения КПП	☒	☐	☐
Документы, VIN, ключи	☒	☐	☐	Течи агрегатов	☒	☐	☐	Приводы, ШРУСы	☒	☐	☐

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОБЕГ

Блок	ЕСМ	КПП	ABS/ESP	SRS	BCM	Климат
Результат	☒ ОК ☐ !	☒ ОК ☐ !	☐ ОК ☒ !	☒ ОК ☐ !	☒ ОК ☐ !	☒ ОК ☐ !
Коды ошибок	P0171 (в памяти)	—	C0035 дат. скор.	—	—	—
Пробег, км	Одометр 142 300 · ЭБУ 141 900 · приборка/КПП 142 100 · последнее ТО 131 000 · вывод: скрутки нет					

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ

Источник	ОК	!	×	Источник	ОК	!	×
ГИБДД: ограничения, розыск, ДТП, владельцы	☒	☐	☐	ЕАИС ТО: диагн. карты, пробег	☒	☐	☐
ФНП: реестр залогов	☒	☐	☐	Росстандарт: отзывные кампании	☒	☐	☐
ФССП: долги собственника	☒	☐	☐	Реестр такси региона	☒	☐	☐
РСА: ОСАГО	☒	☐	☐	Сверка VIN, ПТС, СТС, объявления	☒	☐	☐

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Ограничений, залога и розыска нет. ДТП 1 (2019, задняя правая дверь). Владелец 3. ОСАГО до 08.2027. Отзывных кампаний нет.

РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

☐ Рекомендуем ☒ С оговорками ☐ Не рекомендуем	РЫНОЧНАЯ ЦЕНА, Р 1150 000 – 1 220 000	ВЛОЖЕНИЯ, Р ≈ 35 000	КУПИТЬ ДО, Р 1 100 000
---	--	-------------------------	---------------------------

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ТОРГА И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Торг: перекрас двери (ДТП 2019), ошибка ABS, износ колодок, запотевшие амортизаторы. Перед покупкой: заменить датчик ABS и масло в КПП, запросить чеки ТО. Двигатель и КПП в хорошем состоянии, при цене до 1 100 000 Р можно брать.

ОСМОТР ПРОВЁЛ (ПОДПИСЬ)

Улыбин Д.

ЗАКАЗЧИК ОЗНАКОМЛЕН (ПОДПИСЬ)

Акт отражает состояние автомобиля на момент осмотра и не гарантирует отсутствие скрытых дефектов. Юридическая проверка выполнена по открытым источникам на дату осмотра.